



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/8180/2024 RP

Codi document: SGE18I067F

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 13-08-2024

Número DEC/6454/2024

Assumpte: Desestimar la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial - P.J.G. i A.S.

## DECRET

### **Antecedents**

Vista la reclamació formulada en data 06-06-2024 mitjançant l'escrit amb el número 19519 del Registre General d'Entrades de documents en aquest Ajuntament per part del senyor [REDACTED] i la senyora [REDACTED] mitjançant el qual formula una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats, segons manifesta, en la caiguda que van patir el dia 3-06-2024 a la plaça Major, a l'alçada de Viatges Alemany, a causa del mal estat de la vorera. L'interessat no indica l'import de la indemnització que reclama.

Iniciat l'expedient, per part de l'òrgan instructor es van efectuar els actes necessaris per a la determinació i coneixement dels fets i, concretament, s'han emès els següents informes:

I. En data 13-06-2024 l'inspector-Cap de la Guàrdia Urbana informa:

"En relació amb la instància presentada pel Sr. [REDACTED] amb DNI núm. [REDACTED] 3249 sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial per mal estat de la vorera de la pl. Major, 9 (enfrent Viatges Alemany) i pel que reclama una indemnització per les lesions patides per ell i la seva dona com a resultat de la caiguda patida el passat 3 de juny,

### **L'INFORMO,**

Que sobre les 10:06 hores del dia 3 de juny es va rebre una trucada a la Sala de Coordinació Operativa de la Guàrdia Urbana a través de la qual s'informava de la caiguda accidental d'un senyor a la Pl. Major.

Que una dotació del cos es va adreçar al lloc i va comprovar que, efectivament, hi havia el Sr. [REDACTED] i la seva dona, Sra. [REDACTED] ([REDACTED] 4607 [REDACTED]), que va informar-los que s'havia entrebancat amb un desnivell existent a la vorera caient al terra i arrossegant a la seva dona amb ell. Que ambdós es queixaven de molèsties al genoll i turmell encara que no presentaven lesions visibles.

Que van ser atesos per una ambulància i posteriorment traslladats a l'Hospital Universitari de Vic per determinar abast de les lesions.

Que les agents van aixecar acta model AS 02 (auxili per caiguda a via pública) amb número de registre 1437/2024 que s'adjunta a aquest expedient. La intervenció va quedar registrada



al programa que gestiona l'activitat del cos amb número 8827/2024 on van quedar arxivada la fotografia on s'observa les deficiències a la vorera (foto adjunta a l'acta AS02)."

II. En data 17-06-2024 l'inspector urbanístic municipal informa:

" 1. El 6 de juny de 2024, els senyors [redacted] i [redacted] presenten una sol·licitud en què reclamen una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per una caiguda que van patir el dia 3 de juny de 2024 a la PLAÇA MAJOR, com a conseqüència de l'enfonsament d'una arqueta.

2. Juntament amb la sol·licitud presenten la documentació següent:

– Informes mèdics d'assistència a urgències

3. El 13 de juny de 2024, la Guàrdia Urbana informa que una dotació del cos es va presentar a la plaça Major, i va comprovar que, efectivament, hi havia el Sr. [redacted] i la seva dona, la Sra. [redacted] que es queixaven de molèsties al genoll i turmell, per la qual cosa van ser atesos per una ambulància i posteriorment traslladats a l'Hospital Universitari de Vic per determinar l'abast de les lesions.

4. Els agents van aixecar acta model AS 02 (auxili per caiguda a via pública) amb número de registre 1437/2024 on indiquen que hi havia "lloses de la vorera trencades i tapa de connexió d'aigua enfonsada". En l'acta s'adjunta una fotografia.

5. El 14 de juny de 2024 faig una visita d'inspecció a la plaça Major, al lloc descrit a l'acta, a uns metres per davant de l'establiment de Viatges Alemany i prop de l'escala de vianants de l'aparcament de la Plaça, i observo que:

– El paviment d'aquest espai és a base de lloses de pedra calcària de diferents mides. Algunes d'aquestes lloses estan trencades, com en molts punts de la plaça. Hi ha la juntes de més d'1 cm entre lloses.

– La tapa de l'arqueta de l'aigua, senyalitzada com "AGUAS", es troba lleugerament enfonsada respecte el paviment de lloses. El punt amb més desnivell és d'uns 2,5 cm, tal com es pot comprovar en la fotografia adjunta.

6. S'informa d'aquesta situació a la cap del Departament de Serveis Generals i Activitats perquè la pugui gestionar.

S'adjunten les fotografies preses en la inspecció.(...)"



III. En data 1-07-2024 la companyia asseguradora informa:

“ En relació amb el sinistre de referència, i a la vista de la documentació que consta en l’expedient, creiem que l’Ajuntament de Vic no hauria d’assumir responsabilitat en el present sinistre, ja que tal com assenyala l’informe tècnic, 3. El 13 de juny de 2024, la Guàrdia Urbana informa que una dotació del cos es va presentar a la plaça Major, i va comprovar que, efectivament, hi havia el Sr. [REDACTED] i la seva dona, la Sra. [REDACTED] que es queixaven de molèsties al genoll i turmell, per la qual cosa van ser atesos per una ambulància i posteriorment traslladats a l’Hospital Universitari de Vic per determinar l’abast de les lesions.

4. Els agents van aixecar acta model AS 02 (auxili per caiguda a la via pública) amb número de registre 1437/2024 on indiquen que hi havia lloses de la vorera trencades i tapa de connexió d’aigua enfonsada.

El paviment d’aquest espai és a base de lloses de pedra calcària de diferents mides.

Algunes d’aquestes lloses estan trencades, com en molts punts de la plaça. Hi ha les juntes de més d’1 cm entre lloses.

Tanmateix, Tot i que l’informe tècnic obrant en l’expedient constata l’anomalia, entenem que la mateixa no es pot considerar com insalvable i perillós d’acord amb els criteris de la diligència mitjana exigible a tots els vianants en la seva deambulació per la ciutat, en cas contrari estaríem convertint a les Administracions públiques en asseguradores universals de tot esdeveniment danyós.

Segons es desprèn de les fotografies aportades, la vorera es troba en bon estat de conservació i té una amplada suficient per transitar sense que fos necessari passar per sobre del defecte. El Codi d’Accessibilitat de Catalunya indica que un itinerari de vianants es considera adaptat quan disposa d’una amplada lliure mínima de 0,90 metres.

A més a més, L’annex7 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, especifica que s’admeten petites diferències de nivell entre dos elements del paviment d’un itinerari de vianants, sempre que no sigui superior a 2 cms.

En conseqüència, entenem s’hauria d’emetre resolució en aquest sentit.”

### Fonaments de dret

Vistos els informes transcrits.



Vist que la doctrina jurisprudencial reconeix, entre d'altres a la STSJ CAT 552/2017, de data 20 de juliol, que *"No és admissible que la deambulació d'un vianant es pugui realitzar sense cap exigència a aquest. És precís que presti la necessària atenció per observar desperfectes que formen part de l'habitualitat quotidiana."*

Tenint en compte el que disposen els articles 32 i 34 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que regulen els principis de la responsabilitat patrimonial i la indemnització; i els articles 65, 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els quals preveuen diverses especialitats del procediment de responsabilitat patrimonial.

Vist que dels informes emesos es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat directa entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública.

Atesa l'atribució de competències establerta per l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 53.1.u) del TRLMRLC.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

**PRIMER.** Desestimar la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial instada per part del senyor [REDACTED] i la senyora [REDACTED] degut a que en base a la documentació inclosa a l'expedient es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat directa entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública.

**SEGON.** Que es notifiqui aquesta resolució a la persona interessada amb la indicació dels recursos corresponents.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:  
L'alcalde, p.s. la 2a tinenta d'alcaldia  
Núria Homs Molist  
13-08-2024 17:03

Firmat electrònicament per:  
La secretària; p.s. el vicesecretari  
Joan Costa Rosell  
14-08-2024 09:49