



Poligon Industrial Mas Gail  
C. Bellmunt, 12  
08503 Gurb (Barcelona)  
T. 93 886 30 58  
Fax. 93 886 05 53  
administracio@junyent1927.com  
[www.junyentherbifung.com](http://www.junyentherbifung.com)

## PLA DE TREBALL PER LA SUBESTACIÓ VIC 2025/2

<b>Emresa que realitza el tractament.</b>
<b>Nom o raó social i NIF:</b> ORDENACIÓ FORESTAL S.L. B61655973
<b>Domicili</b> C/ Rec del Molí, 33 NAU 4
<b>Telèfon:</b> 93 8485115 / 628 49 80 49
<b>Mail:</b> <a href="mailto:oficinatecnica@ordenacioforestal.es">oficinatecnica@ordenacioforestal.es</a>

### ANTECEDENTS:

Control de les males herbes existents en la subestació detallada a continuació, per evitar la propagació i creixement de les males herbes a fi i efecte de mantenir la zona neta per tal de poder realitzar els manteniments de la subestació sense problemes ni entrebancs. A més es realitza la neteja, per evitar possibles problemes que podrien sorgir ja siguin petits incendis que es podrien produir al saltar alguna guspira i encendre's les herbes un cop són seques, i que podrien comportar problemes majors.

### PROTOCOL:

Es proposa un primer tractament mecànic, mitjançant un robot desbrossador per les zones perilloses on no hi pot accedir personal a peu o amb desbrossadora manual o aixada els llocs d'accés i racons on el robot no pot arribar, per eliminar les males herbes que neixen en les parts detallades en el plànol que s'adjunta a continuació.



Seguidament, i aprofitant les mateixes passades, s'aplicaran dos herbicides per acabar de matar les males herbes i poder-les controlar, evitant que proliferin ràpid i es puguin anar estenent i fent més grans. Es realitzaran passades amb dos herbicides per controlar els diferents tipus de males herbes que neixen en aquestes zones, específics per a dos tipus de males herbes que neixen, per això es proposen dos tipus d'herbicides. En les zones d'accés es podrà fer el tractament amb motxilla.

PRODUCTES UTILITZATS					
NOM COMERCIAL	SUBSTÀNCIA ACTIVA	NÚM REGISTRE	DOSIS	GRUP FITOSANITARI	TERMINI SEGURETAT
GONDOR	LECITINA DE SOJA 48,8% p/v. EC	<a href="#">ES-01565</a>	250 ml /hl	Coadyuvante a base de lecitina de soja, con función de mojante y penetrante para incorporar a caldos herbicidas y reguladores de crecimiento.	NP, consell, deixar assecar el producte abans de qualsevol contacte.
KYLEO RC	2,4-D 16% + GLI FOSATO 24% p/v. SL	<a href="#">ES-01468</a>	1 l / hl	2,4-D ácido como sal coco amino propil dimetilamina y Glifosato como sal isopropilamina.	NP, consell, deixar assecar el producte abans de qualsevol contacte.

**ZONA A TRACTAR:**

A continuació es presenta un petit plànol de la subestació afectada, amb les tasques a realitzar.



Àrea d'actuació: 7500 m<sup>2</sup>

<b>Mesures de precaució:</b> <a href="#">veure Document d'Assessorament</a>	
<b>Data i hora inici tractament:</b> Del 1 de Setembre al 30 d'Octubre	<b>Durada Aprox:</b> 3 Hores
<b>Observacions:</b> El rang de dates és variable, ja que hi ha tots els tractaments de les subestacions, i en aquest període de temps s'haurien de poder fer tots. També depèn de la climatologia que pot fer canviar els plans i tractar una subestació o una altre en funció de la zona del país.	

I perquè així consti, signo aquest document:

## ANNEX 1

### MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

- **En el moment de la preparació del tractament :**

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
  - o Els equips tinguin dispositius antiretorn.
  - o El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors-incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

- **En el moment de fer el tractament:**

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parar l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

- **Després del tractament:**

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsable dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

- **Neteja dels equips de tractament:**

En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir :

- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.